

沖縄島南部玉城におけるGPS測距による地這りの可能性

A Possible Slope Failure monitored by GPS Ranging in Tamagusuku Village, Southern Region of Okinawa Island

松本 剛^{1*}

Takeshi Matsumoto^{1*}

¹ 琉球大学理学部

¹ University of the Ryukyus

沖縄県南部、玉城（たまぐすく）での国土地理院によるGPS観測点の変動状況より、この地点が緩やかな地這りを起こしている可能性、また、このことが降水量に連動した可能性について、最新の記録をもとに考察を行う。